



## Gängring M 2x0,4 (Gå) Tolerans 6g (DIN ISO 1502)

### G1020222

En gängring används för att kontrollera stigningsdiametern på utvändiga gängor och finns som en Gå-gängring (Go) och Stopp-gängring (NoGo). Stopp-gängringen är markerad med en röd cirkel. För att arbetsstycket ska klara inspektionen och accepteras måste Gå-gängringen (Go) kunna passera genom hela gängans längd utan att använda överdriven rotationskraft. Om detta inte är möjligt uppfyller tråden inte de krav som krävs. Stopp-gängringen (NoGo) får inte kunna vridas manuellt mer än två varv på gängan (utan att använda en stor rotationskraft). Om felringen kan vändas längre ner över gängan så uppfyller inte gängan önskad tolerans/standard. Referenstemperaturen för delar och testverktyg är 20° Celsius. Vi erbjuder även testcertifikat/kalibreringscertifikat på alla storlekar och typer av gängor på begäran (pris på förfrågan).

#### Produktinformation

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Artikel nr.           | G1020222      |
| EAN                   | 5708004078920 |
| Tulltariff            | 90318080      |
| Försäljningskvantitet | 1             |

#### Produktspecifikationer

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Barcode      | 5708004078920         |
| Diameter     | Ø2                    |
| Gäng typ     | M (Metrisk grovgänga) |
| Gå / Stopp   | (Gå)                  |
| Produkt typ  | Gängringa             |
| Gängstigning | 0,40                  |
| Bruttovikt   | 0,050 kg              |
| Netto vikt   | 0,050 kg              |